



Obr. č. 1 – nedostatečná šířka svaru asfaltových hydroizolačních materiálů



Obr. č. 2 – nespálená identifikační páska